



GENUINE REPLACEMENT PARTS



BRAKE SHOES, PADS & DISCS
1955-1989

APPLICABLE TO ALL MARKETS

REPLACEMENT BRAKE SHOES, PADS AND DISCS FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS 1955-1989



Rolls-Royce

MODEL	CHASSIS/VIN NUMBER RANGE		APPROXIMATE PRODUCTION DATES		FRONT BRAKE			REAR BRAKE		
					SHOE/PAD		DISC PART NO	SHOE/PAD		DISC PART NO
					PART NUMBER	QTY		PART NUMBER	QTY	
SILVER CLOUD	SWA2	SNH262	1955	1959	RH12859	2	Not applicable	RH12860	2	Not applicable
SILVER CLOUD II	SPA2	SAE685	1959	1962	RH12859	2	Not applicable	RH12860	2	Not applicable
SILVER CLOUD III	SAZ1	SKP423	1962	1966	RH12859	2	Not applicable	RH12860	2	Not applicable
SILVER SHADOW Four Door Saloon (including long wheelbase)	1001 15924 22118	15923 22117 26700	1965 1975 1975	1975 1975 1977	CD6722 CD6722 CD6381	4 4 8	UG12114 ¹ UG14708 ² UG14708 ²	CD6723 CD6723 CD6396	4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782
Two Door Saloon • James Young • Mulliner Park Ward • Drophead Coupé	1067 1148 1698	2269 9767 9769	1965 1966 1967	1966 1971 1971	CD6722 CD6722 CD6722	4 4 4	UG12114 ¹ UG12114 ¹ UG12114 ¹	CD6723 CD6723 CD6723	4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782
CORNICHE Convertible	9919 12734 22583 22583 01524	12733 22582 50757 16968	1971 1975 1975 1980 1980	1975 1975 1980 1987	CD6722 CD6722 CD6381 CD6381	4 4 8 8	UG12114 ¹ UG14708 ² UG14708 ² UG14708 ²	CD6723 CD6723 CD6396 CD6396	4 4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782 UG14782
Two Door Saloon	9770 12734 22583	12733 22582 50694	1971 1975 1975	1975 1975 1981	CD6722 CD6722 CD6381	4 4 8	UG12114 ¹ UG14708 ² UG14708 ²	CD6723 CD6723 CD6396	4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782
CAMARGUE	14674	10414	1975	1986	CD6381	8	UG14708 ²	CD6396	4	UG14782
SILVER SHADOW II	30001	41648	1977	1980	CD6381	8	UG14708 ²	CD6396	4	UG14782
SILVER WRAITH II	30084	41648	1977	1980	CD6381	8	UG14708 ²	CD6396	4	UG14782
SILVER SPIRIT	01001 20003	16930 27798	1980 1987	1987 1989	CD6381 CD6408	8 8	UG14708 ² UG14708 ²	CD6396 CD6396	4 4	UG14782 UR27641 ◀ UR27642 ▶
SILVER SPUR	01006 20004	16930 27798	1980 1987	1987 1989	CD6381 CD6408	8 8	UG14708 ² UG14708 ²	CD6396 CD6396	4 4	UG14782 UR27641 ◀ UR27642 ▶
CORNICHE II	20010	29289	1987	1989	CD6408	8	UG14708 ²	CD6396	4	UR27641 ◀ UR27642 ▶

NOTES

- For motor cars fitted with solid front discs.
 - For motor cars fitted with ventilated front discs.
- IMPORTANT SAFETY NOTICE** Replacement ventilated discs are cast in the micro-alloy iron specified for all models since 1993. Unless micro-alloy discs (identifiable by the prefix MA to the minimum thickness dimension on the rim) are already fitted, it is essential for braking stability that the front discs are renewed as a pair. Pads must also be replaced at the same time.
- ◀ Left hand side of car (looking forward).
▶ Right hand side of car.

REMARQUES

- Pour véhicules équipés de disques avant pleins.
 - Pour véhicules équipés de disques avant ventilés.
- AVERTISSEMENT DE SECURITE IMPORTANT** Les disques ventilés de rechange sont coulés dans la fonte micro-alliée spécifiée pour tous les modèles depuis 1993. Les disques en fonte micro-alliée sont reconnaissables par la présence du préfixe MA devant la mention de l'épaisseur minimale indiquée sur la jante. Si de tels disques n'équipent pas encore le véhicule, il est indispensable que les disques avant soient remplacés simultanément afin de préserver la stabilité du freinage. Les plaquettes doivent également être remplacées à ce moment.

HINWEISE

- Für Fahrzeuge mit massiven vorderen Brems scheiben.
 - Für Fahrzeuge mit innenbelüfteten vorderen Brems scheiben.
- WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS** Die als Ersatzteile angebotenen innenbelüfteten Brems scheiben bestehen aus Mikro-Alloy-Guß Eisen, das seit 1993 bei allen Modellen verwendet wird. Soweit nicht bereits Mikro-Alloy-Brems scheiben eingebaut sind (erkennbar an der Buchstabenkombination MA, die der Angabe über die Mindeststärke am Scheibenkranz vorangestellt ist), müssen die vorderen Brems scheiben unbedingt paarweise erneuert werden, um die Bremsstabilität zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Arbeiten müssen auch die Bremsbeläge ausgetauscht werden.

NOTAS

- Para automóviles equipados con discos delanteros macizos.
 - Para automóviles equipados con discos delanteros ventilados.
- AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE** Los discos ventilados de repuesto están fabricados en la microaleación de hierro especificada para todos los modelos desde 1993. A menos que ya lleve montados discos de microaleación (identificables mediante el prefijo MA en el canto con menos grosor), es esencial para la estabilidad de la frenada que los discos se cambien por pares. Las pastillas también deben cambiarse simultáneamente.

NOTE

- Per automobili con dischi anteriori pieni.
 - Per automobili con dischi anteriori autoventilanti.
- IMPORTANTE** I dischi di ricambio autoventilanti sono fusi in ferro microlega come da specifiche per tutti i modelli a partire dal 1993. A meno che i dischi in microlega (identificabili dal prefisso MA sulla dimensione dello spessore minimo sul bordo) non siano già montati, è fondamentale per la stabilità di frenatura che i dischi anteriori siano sostituiti in coppia. Anche i pattini vanno sostituiti nello stesso momento.

注:

- ソリッド・フロントディスクを装備した自動車用
 - ベンチレイテッド・フロントディスクを装備した自動車用
- 安全性に関する重要なお注意**
交換用ベンチレイテッド・ディスクは、1993年以降、全車種を対象に指定されたマイクロー・フェロアロイで製造されています。マイクロー・ディスク(ディスクの縁に記された厚み最小値の前の2文字「MA」にて識別可能)がすでに装備されている場合を除き、フロントディスクは、必ず2個1組として共に交換し、ブレーキングの安定を図ってください。また、パットの交換も同時に行います。

Bentley

MODEL	CHASSIS/VIN NUMBER RANGE		APPROXIMATE PRODUCTION DATES		FRONT BRAKE			REAR BRAKE		
					SHOE/PAD		DISC PART NO	SHOE/PAD		DISC PART NO
					PART NUMBER	QTY		PART NUMBER	QTY	
S SERIES	B2AN	B50HA	1955	1959	RH12859	2	Not applicable	RH12860	2	Not applicable
S2	B1AA	B376DW	1959	1962	RH12859	2	Not applicable	RH12860	2	Not applicable
S3	B2AV	B40JP	1962	1965	RH12859	2	Not applicable	RH12860	2	Not applicable
T SERIES Four Door Saloon	1001 15924 22118	15923 22117 26700	1965 1975 1975	1975 1975 1977	CD6722 CD6722 CD6381	4 4 8	UG12114 ¹ UG14708 ² UG14708 ²	CD6723 CD6723 CD6396	4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782
Two Door Saloon • James Young • Mulliner Park Ward • Drophead Coupé	1342 1149 3049	2278 9767 9539	1965 1966 1967	1966 1971 1971	CD6722 CD6722 CD6722	4 4 4	UG12114 ¹ UG12114 ¹ UG12114 ¹	CD6723 CD6723 CD6723	4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782
CORNICHE Convertible	9919 12734 22583 22583 01524	12733 22582 50757 16968	1971 1975 1975 1980 1980	1975 1975 1980 1985	CD6722 CD6722 CD6381 CD6381	4 4 8 8	UG12114 ¹ UG14708 ² UG14708 ² UG14708 ²	CD6723 CD6723 CD6396 CD6396	4 4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782 UG14782
Two Door Saloon	9970 12734 22583	12733 22582 50694	1971 1975 1975	1975 1975 1980	CD6722 CD6722 CD6381	4 4 8	UG12114 ¹ UG14708 ² UG14708 ²	CD6723 CD6723 CD6396	4 4 4	UG14782 UG14782 UG14782
T2	30001	41648	1977	1980	CD6381	8	UG14708 ²	CD6396	4	UG14782
MULSANNE	01009	16930	1980	1987	CD6381	8	UG14708 ²	CD6396	4	UG14782
MULSANNE TURBO	04233	14162	1982	1985	CD6381	8	UG14708 ²	CD6396	4	UG14782
EIGHT	08862 20006	16930 27798	1984 1987	1987 1989	CD6381 CD6408	8 8	UG14708 ² UG14708 ²	CD6396 CD6396	4 4	UG14782 UR27641 ◀ UR27642 ▶
MULSANNE S	20013	27798	1987	1989	CD6408	8	UG14708 ²	CD6396	4	UR27641 ◀ UR27642 ▶
TURBO R	12834 20016	16570 27793	1985 1987	1987 1989	CD6381 CD6408	8 8	UG14708 ² UG14708 ²	CD6396 CD6396	4 4	UG14782 UR27641 ◀ UR27642 ▶
CONTINENTAL	13842 20010	16968 29299	1985 1987	1987 1989	CD6381 CD6408	8 8	UG14708 ² UG14708 ²	CD6396 CD6396	4 4	UG14782 UR27641 ◀ UR27642 ▶

注意:

- 对于装配有实心前闸盘的汽车。
 - 对于装配有风冷前闸盘的汽车。
- 重要安全警告**
风冷闸盘备件是用微合金铸铁铸造的。指定用于1993年后的所有车型。除非已经装配有微合金闸盘(可以识别为MA)的零件,否则必须同时更换。这对制动的稳定性十分必要。闸片也必须同时更换。

ملاحظات

- للسيارات المجهزة بقرص مكابح أمامية صلبة.
 - للسيارات المجهزة بقرص مكابح أمامية مبردة.
- ملاحظة عامة، لسلامتك**
تُصنَّب الأقراص الامامية المبردة من سبائك الحديد الميكروالوي. والمواد الخام الدقيقة المذكورة اعلاه بالنسبة لكل موديلات السيارة منذ عام ١٩٩٣م. ويجب تغيير القرصين الامامين معا من اجل توازن الكبح، (إلا إذا كانت أقراص الميكروالوي هي المستعملة أصلا (ويمكن التعرف عليها بوجود حرفي «شده» أمام الرقم الدال على أقل سُمك مسموح به، على حافة القرص). كما يجب تغيير وسائقي الكبح في نفس الوقت.