



GENUINE REPLACEMENT PARTS



WIPER COMPONENTS
1965-1989

APPLICABLE TO ALL MARKETS

REPLACEMENT WIPER COMPONENTS FOR ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS 1965-1989



Rolls-Royce

MODEL	CHASSIS/VIN NUMBER RANGE		APPROXIMATE PRODUCTION DATES		WIPER ARM				WIPER BLADE	RUBBER INSERT
										
					DRIVER	PASSENGER	DRIVER	PASSENGER		
SILVER SHADOW										
Four Door Saloon	1001	5603	1965	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	6004	7518	1968	1969	UD14856 S	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975
	7519	26700	1969	1977	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
Long Wheelbase	1467	7361	1967	1969	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	7378	26700	1969	1977	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
Two Door Saloon										
• James Young	1067	2269	1965	1966	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
• Mulliner Park Ward	1148	4184	1966	1968	RH9222 ¹	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	4185	5141	1968	1968	UD14856 S	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	5142	6783	1968	1969	UD14856 S	RH9222	UD14856 S	RH9222	UD22556	CD4975
	6787	7459	1969	1969	UD14856 S	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975
	7460	9767	1969	1971	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
• Drophead Coupé	1698	4184	1967	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	4185	5141	1968	1968	UD14856 S	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	5142	6783	1968	1969	UD14856 S	RH9222	UD14856 S	RH9222	UD22556	CD4975
	6787	7459	1969	1969	UD14856 S	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975
	7460	9769	1969	1971	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
CORNICHE										
Convertible	9919	50757	1971	1980	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
	01524	10372	1980	1984	PW80898 S	PW80900 S	PW 80897 ^S	PW80899 S	PW81544 M	CD4975
	10373	16968	1984	1987	PW86833 M	PW85565 M	PW86832 M	PW85564 M	PW81544 M	CD4975
Two Door Saloon	9970	50694	1971	1980	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
CAMARGUE										
	14674	10414	1975	1986	UD18743	UD18742	UD18740	UD18741	UD74794 *	—
SILVER SHADOW II										
	30001	41648	1977	1980	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
SILVER WRAITH II										
	30083	41648	1977	1980	UD14856 S	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
SILVER SPIRIT										
	01001	27798	1980	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	—
SILVER SPUR										
	01006	27780	1980	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	—
CORNICHE II										
	20010	29289	1987	1989	PW86833 M	PW85565 M	PW86832 M	PW85564 M	PW81544 M	CD4975

NOTES St-Stainless steel • S-Satin finish • M-Matt black finish • * Clip UD71282 is also required

Bentley										
MODEL	CHASSIS/VIN NUMBER RANGE		APPROXIMATE PRODUCTION DATES		WIPER ARM				WIPER BLADE	RUBBER INSERT
										
					DRIVER	PASSENGER	DRIVER	PASSENGER		
T SERIES										
Four Door Saloon	1001	5603	1965	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	6004	7518	1968	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975
	7519	26700	1969	1977	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
Two Door Saloon										
• James Young	1342	2278	1965	1966	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
• Mulliner Park Ward	1149	4184	1966	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	4185	5141	1968	1968	UD14856 St	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	5142	6783	1968	1969	UD14856 St	RH9222	UD14856 St	RH9222	UD22556	CD4975
	6787	7459	1969	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975
	7460	9767	1969	1971	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
• Drophead Coupé	3049	4184	1967	1968	RH9222	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	4185	5141	1968	1968	UD14856 St	RH9222	RH9222	RH9222	UD22556	CD4975
	5142	6783	1968	1969	UD14856 St	RH9222	UD14856 St	RH9222	UD22556	CD4975
	6787	7459	1969	1969	UD14856 St	RH9222	RH9774	RH9774	UD22556	CD4975
	7460	9539	1969	1971	UD14856 St	RH9222	UD19118 ²	RH9774	UD22556	CD4975
CORNICHE										
Convertible	9919	50757	1971	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
	01524	10372	1980	1984	PW80898 ^S	PW80900 ^S	PW 80897 ^S	PW80899 ^S	PW81544 ^M	CD4975
	10373	16968	1984	1987	PW86833 ^M	PW85565 ^M	PW86832 ^M	PW85564 ^M	PW81544 ^M	CD4975
Two Door Saloon	9970	50694	1971	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
T2										
	30001	41648	1977	1980	UD14856 St	RH9222	UD19118	RH9774	UD22556	CD4975
MULSANNE										
	01009	16930	1980	1987	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	—
MULSANNE TURBO										
	04233	14162	1982	1985	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	—
EIGHT										
	08862	27789	1984	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	—
MULSANNE S										
	20013	27798	1987	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	—
TURBO R										
	12834	27793	1985	1989	UD73700	UD73702	UD73699	UD73701	UD74794	—
CONTINENTAL										
	13482	29290	1985	1989	PW86833 ^M	PW85565 ^M	PW86832 ^M	PW85564 ^M	PW81544 ^M	CD4975

NOTES St-Stainless steel • S-Satin finish • M-Matt black finish

WHEN SHOULD WIPERS BE REPLACED?

The maintenance schedules for Rolls-Royce and Bentley motor cars do not specify replacement intervals for wiper blades. Renewal is governed by condition.


Blade durability is affected by environmental factors such as extreme temperature, strong sunlight and dust.

The complete blade or the rubber insert should be replaced when there are signs of deterioration (see illustrations).


WHY CHOOSE GENUINE ROLLS-ROYCE AND BENTLEY REPLACEMENT WIPER COMPONENTS?

- Designed to precisely match windscreen contours.
- Quiet and efficient at all speeds..
- Wipe without smearing, streaking or juddering..
- Resistant to harsh climates and abrasion.
- First time fit every time.
- Excellent availability with full technical support from Rolls-Royce Motor Cars. Limited.
- Finest quality materials..


REASONS FOR REPLACING WIPER BLADES



SMEAR
Problem: Wear
Worn edges on the blades will affect cleaning performance on the screen.



STREAKS
Problem: Ageing
Tired and lifeless rubber will smear and cause streaks on the screen.



JUDDER
Problem: Layover
A blade not held at the correct angle to the screen will cause a poor wipe.

TACHES
Problème: Usure
Les bords du balai sont usés et ne permettent plus un nettoyage correct du pare-brise.

STRIES
Problème: Vieillessement
Le caoutchouc est fatigué et laisse des taches ainsi que des stries sur le pare-brise.

TREPIDATIONS
Problème: Mauvais positionnement
Le balai ne forme pas un angle correct avec le pare-brise et l'eau ne peut donc être éliminée parfaitement.

VERSMIEREN
Problem: Verschleiß
Verschlissene Kanten der Wischergummis beeinträchtigen die Reinigung der Scheibe.

SCHLIEREN - BILDUNG
Problem: Alterung
Gealterter Gummi ohne Elastizität führt zu Verschmieren und Schlierenbildung auf der Scheibe.

RATTEN
Problem: Umlegeverhalten
Ein nicht im richtigen Winkel zur Scheibe gehaltenes Wischerblatt hat eine Beeinträchtigung des Wischvorgangs zur Folge.

ZONAS SIN LIMPIAR
Problema: Desgaste
Los bordes de la hoja afectan al rendimiento de la limpieza en el parabrisas.

RAYAS
Problema: Envejecimiento
El caucho que ha perdido su firmeza dejará zonas sin limpiar, dejando rayas en el parabrisas.

CAMBIOS BRUSCOS DE VELOCIDAD
Problema: Inclinación
Si la hoja no tiene el ángulo de inclinación correcto sobre el parabrisas, la acción de limpieza perderá eficacia.

SBAVATURE
Causa: Usura
I bordi consumatidelle spazzole compromettono la pulizia del parabrezza.

STRISCE
Causa: invecchiamento
La gomma vecchia e rigida, sbava e causa strisce sul parabrezza.

VIBRAZIONE
Causa: spostamento
La spazzola, ad angolazione imprecisa rispetto alla curva del parabrezza, non deterge con precisione.

汚れがなすりつく
問題: 摩耗
ブレードの縁が摩耗すると、フロントガラスを拭う機能が低下します。

すじ状の汚れ
問題: 老化
老化して弾力を失ったゴムは、フロントガラスを汚し、すじ状の跡を残します。

ぶれ
問題: 装着不備
ブレードがフロントガラスに対し正しい角度で装着されていないと、ワイパーがうまく作動しません。

沾汚
問題: 磨損
磨損的刮片刃口将影响对玻璃的清洁功能

条纹
问题: 老化
陈旧的和无弹力的橡胶将沾污和在玻璃上产生条纹


跳颤
问题: 中途暂短停留
刮片对玻璃的角度不对将导致不正常工作

بقع
السبب: التآكل
يقلل تآكل أطراف المساحة من قدرتها على تنظيف الزجاج


خطوط
السبب: التصلد
يتسبب المطاط الصلب العتيق في ترك خطوط غير ممسوحة على الزجاج

رعشة
السبب: الميل
إذا لم تكن زاوية نصل المساحة مضبوطة بدقة، تحدث رعشة


REASONS FOR REPLACING WIPER ARMS



WEAR
Corroded or worn pivot pins spoil wiper action.



DISTORTION
Bent arms will prevent the blades from following the contour of the screen.



PRESSURE
Restricted hinge action will reduce the pressure necessary to keep the blades on the screen.

USURE
Les pivots sont corrodés ou usés et empêchent ainsi le bon fonctionnement de l'essuie-glace.

DEFORMATION
Les bras pliés empêchent les balais d'épouser la forme du pare-brise.

PRESSION
Les charnières étant entravées, la pression des balais sur le pare-brise est insuffisante.

VERSCHEIß
Korrodierte oder verschlissene Gelenkbolzen beeinträchtigen den Wischvorgang.

VERWERFUNG
Verbogene Wischerarme verhindern, daß die Wischerblätter der Kontur der Scheibe folgen.

ANPREßDRUCK
Eine Einschränkung der Scharnierwirkung führt zu einer Verringerung des Anpreßdrucks, der notwendig ist, um die Wischerblätter an der Scheibe anliegen zu lassen.

DESGASTE
Si los pasadores de los pivotes están corroídos o desgastados, se perderá la acción de limpieza

DISTORSIÓN
Si los brazos están doblados, las bisagras no podrán seguir el contorno del parabrisas.

PRESIÓN
Una acción limitada de las bisagras reducirá la presión necesaria para mantener las hojas sobre el parabrisas.

USURA
I perni corrosi o usurati compromettono l'azione di pulizia.

DISTORSIONE
I bracci curvi impediscono alle spazzole di aderire perfettamente al contorno del parabrezza.

PRESSIONE
L'azione ridotta della cerniera diminuisce la pressione necessaria a trattenere le spazzole sul parabrezza.

損耗
ピボットピンが腐食・摩耗すると、ワイパー機能を損ないます。

変形
アームが曲がっていると、ブレードがフロントガラスのカーブに沿わなくなります。

圧力
ヒンジの動きが制限されると、ブレードをフロントガラスに押し付ける圧力が低減します。

磨損
轴销的腐蚀和磨损影响刮片的作用

变形
刮水器臂杆变形将使得刮片无法跟随玻璃的廓形

压力
铰链运动受阻将减小保持刮片在玻璃上的必要的压力

تلف
إذا أصاب مسامير المحور الصدأ أو البلى، سيحد ذلك من تأثير المساحة

التواء
التواء المساحة يمنع النصل من مطابقة انحناءات الزجاج

ضغط
ارتداء الحركة المفصلية يخفف الضغط للنصل على الزجاج

بقع السبب: التآكل يقلل تآكل أطراف المساحة من قدرتها على تنظيف الزجاج

خطوط السبب: التصلد يتسبب المطاط الصلب العتيق في ترك خطوط غير ممسوحة على الزجاج

رعشة السبب: الميل إذا لم تكن زاوية نصل المساحة مضبوطة بدقة، تحدث رعشة